

BREAKTHROUGH CLEAN Odstraňovač mědi (Copper Remover)

Čističe na odstraňování mědi od Breakthrough Clean Technologies® nabízejí několik zásadních výhod při údržbě palných zbraní. Tato specializovaná řešení efektivně rozpouštějí a odstraňují měděné usazeniny v hlavni zbraně, čímž zajišťují vyšší přesnost a prodlužují její životnost. Eliminací nánosů mědi pomáhají udržovat konzistentní balistickou dráhu střely, snižují riziko eroze hlavně a zachovávají střelecký výkon. Tyto čističe navíc často zabraňují korozi, čímž zvyšují dlouhověkost zbraní a zajišťují bezpečnější a spolehlivější střelecké zážitky.

Návod k použití:

- Před zahájením údržby se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Napusťte dva (2) bavlněné čisticí tlumoky (hadříky) čističem Breakthrough Clean Technologies® Military-Grade Solvent a protáhněte je hlavní, abyste odstranili uvolněné zbytky prachu a karbonu.
- Navlhčete nylonový kartáček čističem Breakthrough Clean Technologies® Military-Grade Solvent a protáhněte jej vnitřkem hlavně 6–8krát (nebo podle potřeby), aby se uvolnily usazeniny. Poté protáhněte ještě jeden (1) mokrý tlumok a následně dva (2) suché tlumoky.
- Napusťte dva (2) bavlněné tlumoky přípravkem Breakthrough Clean Technologies® Copper Remover a protáhněte je hlavní. Nechte působit uvnitř hlavně po dobu 3–5 minut.
- Navlhčete nylonový kartáček přípravkem Breakthrough Clean Technologies® Copper Remover a protáhněte vnitřek hlavně 6–8krát. Poté protáhněte další jeden (1) mokrý tlumok a dva (2) suché tlumoky.
- Opakujte kroky 4–5, dokud nebude vývrt hlavně zcela čistý a tlumoky nebudou vycházet neposkvřené.
- Napusťte jeden (1) bavlněný tlumok olejem Battle Born™ High-Purity Oil a protáhněte jej hlavní, aby zanechal lehký ochranný film.