

BREAKTHROUGH CLEAN Čistič tlumičů

Čistič tlumičů Breakthrough Clean Technologies® nabízí všestranné výhody pro všechny střelecké nadšence. Především zajišťuje konzistentní výkon tím, že odstraňuje usazeniny karbonu, zachovává účinnost tlumiče a prodlužuje jeho životnost. Čistič efektivně odstraňuje napáleniny, zbytky prachu a nečistoty, čímž optimalizuje funkčnost tlumiče a udržuje přesnost střelby. Navíc zabraňuje korozi a chrání tak strukturální integritu tlumiče. Pravidelné čištění specializovaným čističem zlepšuje zážitek ze střelby, snižuje potřebu údržby a podporuje dlouhodobou spolehlivost zbraní vybavených tlumičem.

Jak čistit tlumič

Standardní návod:

- Umístěte tlumič do čisticí trubice závitem nahoru.
- Pomalu naplňte čisticí trubici čističem Breakthrough Clean Technologies® Suppressor Cleaner, dokud nebude tlumič zcela ponořený.
- Doba čištění závisí na míře používání tlumiče. Pokud čistíte pravidelně současně s čištěním zbraně, nechte tlumič v čističi pouhou jednu hodinu. Čištění tlumiče po několika intenzivních střeleckých sessions však může vyžadovat namáčení po dobu 8–12 hodin, aby se uvolnily zaschlé nečistoty.
- K vytažení tlumiče z čisticí chemie použijte dodaný háček. Nechte jej okapat a důkladně jej otřete.
- Opláchněte tlumič vodou.
- Odstraňte přebytečnou vodu a nečistoty stlačeným vzduchem a/nebo vystřelením několika nábojů (doporučuje se nadzvukové střelivo) přes tlumič, čímž vytlačíte uvolněné usazeniny.
- Použitou čisticí kapalinu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Pokud lze váš tlumič rozmontovat, důkladně vyčistěte a otřete vnitřní komponenty pomocí dodaných kartáčků a znovu jej sestavte.
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme čistit každých 500 až 1 000 výstřelů.

Návod pro anodizované (eloxované), nitridované, Cerakote nebo jiné dodatečné povrchové úpravy:

- Pomocí pryžové nebo silikonové zátky ucpěte výstupní konec tlumiče.
- Pomalu naplňte tlumič čističem Breakthrough Clean Technologies® Suppressor Cleaner, dokud nebude zcela plný.
- Umístěte tlumič ve svislé poloze do čisticí trubice dodávané v naší čisticí sadě na tlumiče (Suppressor Cleaning Kit).
- Nechte namáčet po dobu 6–24 hodin.
- Po dokončení namáčení zátku vytáhněte a čistič z tlumiče vypusťte.
- Opláchněte tlumič vodou.
- Odstraňte přebytečnou vodu a nečistoty stlačeným vzduchem a/nebo vystřelením několika nábojů (doporučuje se nadzvukové střelivo) přes tlumič, čímž vytlačíte uvolněné usazeniny.

- Použitou čisticí kapalinu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Pokud lze váš tlumič rozmontovat, důkladně vyčistěte a otřete vnitřní komponenty pomocí dodaných kartáčků a znovu jej sestavte.
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme čistit každých 500 až 1 000 výstřelů.