


Návod k použití : Kolimátory a Prism Scopy

1. Zkontrolujte vizuálně zda není produkt poškozen.

Schéma kolimátorů dle typu :



2. Pomocí korekčních komínků elevace a stranové korekce pohybem ve směru či v protisměru hodinových ručiček lze nastavit umístění středové tečky.
3. Pomocí tlačítka osvětlení lze podsvítit záměrný kříž či tečku.
4. Pomocí přepínače kříže lze měnit záměrné typy křížů.
5. Do komory pro baterii se umísťuje baterie schválená výrobcem.

Údržba a péče o kolimátory a Prism Scopy :

1. Vždy udržujte čočky vstupní i výstupní prosté prachu i hrubších nečistot. Na čištění čoček používejte výhradně hadřík z mikrovákna a kapky na čištění čoček.
2. Nepoužívejte drsné a abrazivní materiály, chemické čisticí prostředky a saponáty.
3. Nikdy se nedívejte s optikou přímo do slunce – hrozí vážné poškození zraku !!
4. K čištění může být použit stlačený vzduch.
5. Kolimátor skladujte na suchém a chladném místě.
6. Zamezte nárazům a pádům vašeho zařízení.

V případě dalších informací, nejasností či problémů nás kontaktujte.

HABRESTO ARMS s.r.o. habresto@habresto.cz , 721030614.


Likvidace starých elektrických i elektronických zařízení

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že stará elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat spolu se zbytkovým odpadem, nýbrž se musí likvidovat odděleně. Koncoví uživatelé jsou ze zákona povinni odevzdat stará zařízení k odborné likvidaci veřejnoprávním subjektům pověřeným nakládáním s odpady, distributorům nebo společnosti Geberit. Řada distributorů elektrických a elektronických zařízení je po-vinna stará elektrická a elektronická zařízení bezplatně zpětně odebírat. Pro vrácení společnosti Geberit je třeba kontaktovat příslušnou distribuční nebo servisní společnost.

Staré baterie a akumulátory, které nejsou pevnou součástí starého zařízení, jakož i žárovky, které lze zestarého zařízení

vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, je nutné před odevzdáním do sběrný nebo místa likvidace oddělit od starého zařízení.

Pokud jsou ve starém zařízení uloženy osobní údaje, jsou koncoví uživatelé před odevzdáním na místo likvidace sami odpovědní za jejich vymazání.



Likvidace starých baterií

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách zobrazený na bateriích znamená, že staré baterie se nesmí likvidovat spolu se zbytkovým odpadem, nýbrž se musí likvidovat odděleně. Koncoví uživatelé jsou ze zákonapovinni předat staré baterie k odborné likvidaci na příslušná sběrná místa, k nimž patří zejména také ko-merční prodejny, v kterých lze baterie bezplatně odevzdat.

Baterie mohou obsahovat toxické těžké kovy. „Pb“ znamená, že baterie obsahuje více než 0,004 hmotnost-ních procent olova. „Cd“ znamená, že baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia. „Hg“ znamená, že baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti.

Řádná likvidace starých baterií chrání cenné zdroje a zabráňuje negativním dopadům na lidské zdraví životní prostředí. Při manipulaci s bateriemi obsahujícími lithium je třeba sledovat chybné funkce, aby se vyloučil vznik nebezpečí.

